

## 俄航母舰载苏33战机失事原因或系“驾驶失误”



资料图：停放在航母甲板的苏33战机

中新网12月8日电 据俄罗斯卫星网8日报道，消息人士称，俄国防部“库兹涅佐夫海军上将”号航母舰载苏-33战斗机在地中海失事事件调查委员会推测，这起事故可能是因驾驶失误所致。

俄罗斯国防部此前在5日表示，俄军一架苏-33战斗机结束在叙利亚作战任务后，在“库兹涅佐夫海军上将”号降落时因阻拦索断裂而冲出甲板坠海，飞行员逃生。

据报道，消息人士称，俄国防部委员会将人为因素视为这起事故主要原因。专家查明，战斗机降落时偏离跑道中心线的距离比最大限度4.2米多出0.5米，达4.7米。

据解释，阻拦索断裂可能因生产中的瑕疵所致，但该说法遭到了阻拦索生产厂的否认。工厂代表表示，“库兹涅佐夫海军上将”号上安装的阻拦索通过了一整套应有试验，包括断裂试验。

据介绍，目前苏州园林价格从2004年6月制定，一直沿用至今，最高为拙政园旺季70元，最低的五峰园仅2元。

其实一个单位要做到禁烟、控烟并不难，关键是单位领导是否重视

当前文章：[http://www.nikelevioutletshop.com/news/8245\\_atopxx4x.pdf](http://www.nikelevioutletshop.com/news/8245_atopxx4x.pdf)

发布时间：2018-02-18 01:16:18

[断背山](#) [幻夜](#) [非常完美](#) [苗疆蛊事](#) [河北雄安新区设立](#) [诗经](#) [猛龙过江](#) [3d坦克](#) [帝威](#) [感恩的心](#)